

災害検索フィルタ

災害項目で絞り込み **①**

- (絞り込みなし)
- その他
- 土砂災害
- 洪水被害
- 浸水被害

リセット

災害名で絞り込み **②**

検索...

- 全件 (絞り込みなし)
- 2013 平成25年10月伊豆大島豪雨
- 2013 平成25年9月京都・滋賀水害
- 2014 平成26年8月四国水害
- 2014 平成26年8月広島水害



災害調査写真

- 洪水被害
- 浸水被害
- 土砂災害
- その他

[使い方はこちら \(リンク\)](#)

災害分類	写真撮影日	災害名	コメント
洪水被害	2013年9月16日	2013 平成25年9月京都・滋賀水害	JR亀岡駅プラットホームを南側から望む (JR亀岡駅の浸水状況。線路部分は完全に水没し、氾濫水がホーム上面に迫...
洪水被害	2013年9月16日	2013 平成25年9月京都・滋賀水害	JR亀岡駅北口 (桂川側) より西 (上流側) を望む (奥から手前に向かって (西側から東向けて、桂川上流方向から...
洪水被害	2013年9月16日	2013 平成25年9月京都・滋賀水害	亀岡駅の北側 (桂川側) に立って上流側を見た様子
洪水被害	2013年9月16日	2013 平成25年9月京都・滋賀水害	JR亀岡駅北口 (桂川側) より東 (下流側) を望む (亀岡駅の北側 (桂川側) に立って下流側を見た様子である。左...

# 災害調査写真アーカイブ (メインダッシュボード) 水害対策小委員会災害調査写真アーカイブ

## 災害検索フィルタ

🌊 災害項目で絞り込み

(絞り込みなし)

その他

土砂災害

洪水被害

浸水被害

リセット

📄 災害名で絞り込み

🔍 検索...

全件 (絞り込みなし)

2013 平成25年10月伊豆大島豪雨

2013 平成25年9月京都・滋賀水害



## 災害調査写真

災害分類

- 洪水被害
- 浸水被害
- 土砂災害
- その他

**下側で選択 (クリック) すると、地図上のポイントにズームして点滅します**

災害分類	写真撮影日	災害名	コメント
浸水被害	2020年7月12日	令和2年7月九州豪雨	浸水痕跡調査の結果
浸水被害	2020年7月12日	令和2年7月九州豪雨	浸水痕跡調査の結果
浸水被害	2020年7月12日	令和2年7月九州豪雨	天月川と球磨川の合流部付近の様子。下流側から見た写真。鉄道橋梁上部に浸水跡があり、...

災害検索フィルタ

災害項目で絞り込み

(絞り込みなし)

その他

土砂災害

洪水被害

浸水被害

リセット

災害名で絞り込み

検索...

全件 (絞り込みなし)

2013 平成25年10月伊豆大島豪雨

2013 平成25年9月京都・滋賀水害

ズーム 画面移動

災害調査写真 詳細ビュー



コメント	湯布院町北川の浸水深 (この地点の住家では住民の聞き取り調査により浸水深が100 cmであることを確認した。)
ホームページ	
災害分類	浸水被害
災害名	2020 令和2年7月九州豪雨
撮影者	

地図上ポイントをクリックすると、写真や詳細情報が閲覧できます



災害調査写真

災害分類

- 洪水被害
- 浸水被害
- 土砂災害
- その他

コメント

浸水痕跡調査の結果

浸水被害	2020年7月12日	令和2年7月九州豪雨	浸水痕跡調査の結果
浸水被害	2020年7月12日	令和2年7月九州豪雨	天月川と球磨川の合流部付近の様子。下流側から見た写真。鉄道橋梁上部に浸水跡があり、...



**災害調査写真**

災害分類

- 洪水被害
- 浸水被害
- 土砂災害
- その他

[使い方はこちら\(リンク\)](#)



**災害調査写真**

災害分類

- 洪水被害
- 浸水被害
- 土砂災害
- その他

[使い方はこちら\(リンク\)](#)

**右側エリア（災害分類と使い方）はマウสดラッグで隠すことも可能です。**

災害分類	写真撮影日	災害名	コメント
洪水被害	2013年9月16日	平成25年9月京都・滋賀水害	JR亀岡駅プラットフォームを南側から望む（JR亀岡駅の浸水状況。
洪水被害	2013年9月16日	平成25年9月京都・滋賀水害	JR亀岡駅北口（桂川側）より西（上流側）を望む（奥から手前
洪水被害	2013年9月16日	平成25年9月京都・滋賀水害	亀岡駅の北側（桂川側）に立って上流側を見た様子